Схема подключения штатного головного устройства CHR-2358 для автомобиля Peugeot 508



Самые распространенные ошибки подключения

1. Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитолу и подают питание.
   В этом случае сгорает процессор магнитолы
2. Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру.
   В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера

сгоревший процессор магнитолы

Внимание: провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ тюнера.

CARAUDIO.SU